




Пошаговое руководство по настройке приемников

Приёмник не зарегистрирован





Состояние "Приемник не зарегистрирован" может возникнуть по нескольким причинам
1- приемник не видит спутники.

Например, если вы находитесь в закрытом помещении -у приёмника нет возможности принимать сигналы от спутников.



Диагностика- индикатор приема сигнала от спутников моргает очень редко.

Решение- поместить приемник туда, где он будет видеть хотя бы 4 спутника.

2- истек код временной регистрации

Код временной регистрации может быть установлен на новом приемнике.

Диагностика- в eField в разделе ИНФО в пункте регистрация отображается дата 0000-00-00.



При входе в Web-интерфейс приемника открывается окно регистрации, где указано, что регистрация истекла.

Решение- обратиться в техническую поддержку для получения кода постоянной или временной регистрации.



3- Оборудование находится под воздействием т.н. "глушилок"

Эта ситуация может возникать вблизи воинских частей, различных стратегических объектов, а также вблизи оживленных автотрасс и мест где наблюдается большое скопление "дальнобойщиков".

В целом аналогична пункту 1

Диагностика- приемник внезапно полностью теряет инициализацию, перезапуск не дает результата, индикатор приема сигнала от спутников моргает очень редко. Также возможны перебои с GSM, мобильным интернетом и радиосвязью.

Решение- в данной местности работать GNSS-примеником невозможно. Необходимо сменить местоположение, чтобы выйти из зоны глушения или найти альтернативный метод выполнения работы.