





Пошаговое руководство по настройке приемников

Импорт калибровки в формате DC.





Для того чтобы импортировать систему координат в формате dc. В ПО eField необходимо перейти во вкладку **«Система координат»** далее в раздел **«СК»**



Далее в появившемся окне, на нижней панели, нажимаем **«Из списка»**, затем нажимаем три точки и выбираем **«Загрузка из файла»** далее указываем путь к файлу и подгружаем его

←

линия-СК

⋮

Имя

PRIN_MSK66_ZONA1_EKB2

Эллипсоид

Проекция

ИГД

Калибр. план

Кэ

Имя

Krasovsky 1940

▼

Б. полуось

6378245.0000000

Сжатие

298.3000000000

Напр. осей

Северо-восток

▼

Из списка

Сохр. в список

Исп.

←

линия-СК

⋮

Сканир. QR

Загрузка из файла

Пользовательский

Библиотека

Выбор

←

Каталог

Поиск файлов

1.dc

/storage/emulated/0/Download/1.dc

2022-04-15 16:07:27

Откр.