


EFIX



Пошаговое руководство по настройке приемников

Импорт калибровки в формате loc





В ПО eField можно подгрузить калибровку в формате .loc, для этого запускаем ПО и переходим во вкладку «Система координат» - «Калибровка»




«Экспорт»



В появившемся окне жмем на значок

далее



Далее выбираем расположение к нашему файлу в формате .loc и нажимаем «Откр.», файл будет подгружен, выбираем метод обсчета на точках и если всё устраивает, то нажимаем «Исп.» и калибровка будет применена к нашему проекту

